



La neige est fortement tombée sur Lyon hier soir et ce matin, saupoudrée d'une fine pellicule l'image é
Bon elle n'était pas très contente d'avoir passé la nuit au froid mais elle a démarré sans rechigner.

Déjà 12.000Km de parcouru, encore 600 km avant la prochaine révision. Les freins avants sont à rempl
La colonne de direction commence à consommer de l'huile, il y a sans doute une fuite, c'est un classiqu
Je profiterai de son remplacement pour installer le régulateur de vitesse qui lui fait défaut pour nos long